

<- Indietro

Avanti ->

ID Documento 832994
2003 Chevrolet Corvette

Commenti

Stampa

Risciacquo

ATTENZIONE

Non effettuare il lavaggio con prodotti chimici.

Conservare il liquido refrigerante usato in modo corretto, vale a dire in un serbatoio per liquido refrigerante motore usato. Non versare liquido refrigerante usato nello scarico. L'antigelo a base di glicol etilenico è un agente chimico estremamente tossico. Non gettare il liquido refrigerante nelle fognature o nell'ambiente. Questo è illegale e non rispetta le normative ambientali.

È possibile utilizzare diversi metodi ed attrezzature per effettuare il lavaggio dell'impianto di raffreddamento. Se viene utilizzata attrezzatura speciale, quale un attrezzo per il controlavaggio, osservare le istruzioni del costruttore. Prima di eseguire il lavaggio dell'impianto di raffreddamento, togliere sempre il termostato.

Per evitare danni seri al motore, in caso di contaminazione dell'impianto di raffreddamento, quest'ultimo dovrà essere sottoposto a un accurato lavaggio per eliminare tutte le sostanze contaminanti.

1. Scaricare il sistema di raffreddamento. Fare riferimento a [Scarico e riempimento dell'impianto di raffreddamento](#) .
2. Smontare l'accumulatore di compensazione. Fare riferimento a [Sostituzione del serbatoio di espansione](#) .
3. Pulire e sciacquare il serbatoio di compensazione con acqua potabile pulita.
4. Montare l'accumulatore di compensazione. Fare riferimento a [Sostituzione del serbatoio di espansione](#) .
5. Eseguire la procedura di scarico e riempimento usando soltanto acqua potabile pulita. Fare riferimento a [Scarico e riempimento dell'impianto di raffreddamento](#) .
6. Far girare il motore per 20 minuti.
7. Arrestare il motore.
8. Scaricare il sistema di raffreddamento. Fare riferimento a [Scarico e riempimento dell'impianto di raffreddamento](#) .
9. Ripetere la procedura, se necessario, fino a quando il liquido è quasi incolore.
10. Rifornire il sistema di raffreddamento. Fare riferimento a [Scarico e riempimento dell'impianto di raffreddamento](#) .

<- Indietro

Avanti ->

ID Documento 832994
2003 Chevrolet Corvette

Commenti

Stampa